

Dostępność architektoniczna

Oddział w Jezioranach- ulica Głowackiego 1/14, 11-320 Jeziorany

Opis wejścia do budynku

1. Lokal posiada wejście główne znajdujące się od strony Głowackiego. Do drzwi wejściowych prowadzą dwustronne schody.
2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
3. Drzwi wejściowe do lokalu są jednoskrzydłowe, przeszklone , wyposażone w samozamykacz, bez wspomagania otwierania, niski próg.

Opis dostępności

1. Lokal położony jest na wysokim parterze, do którego prowadzą schody dwustronne z balustradą po stronie zewnętrznej. Do oddziału wejście jest przez służbę osobową.
2. Przy budynku brak schodowego dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych.
3. Budynek nie posiada windy.
4. Oddział posiada wszystkie stanowiska obsługi klienta z obniżonymi ladami.
5. W lokalu brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Opis dostosowań

1. W Oddziale nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille'a, pętli indukcyjnych.
2. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników, z którymi można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku lub przy wykorzystaniu dzwonka zlokalizowanego przed schodami oraz umówić się na spotkanie przez bankowość internetową.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od lokalu znajdują się ogólnodostępne, pokryte kostką brukową, bezpłatne parkingi z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Informacja o komunikacji publicznej

W odległości 400 metrów od lokalu przy ulicy znajduje się przystanek komunikacji publicznej.