

Dostępność architektoniczna

Oddział w Miłkach – ulica Sportowa 4, 11-513 Miłki

Opis wejścia do budynku

1. Lokal posiada wejście główne znajdujące się od strony ulicy Sportowej.
2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
3. Drzwi wejściowe do lokalu są jednoskrzydłowe, pełne, wyposażone w samozamykacz, bez wspomagania otwierania, niski próg.

Opis dostępności

1. Lokal położony jest na parterze, do którego dostęp jest bezpośrednio z chodnika.
2. Oddział posiada stanowiska obsługi klienta z obniżonymi ladami.
3. W lokalu brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Opis dostosowań

1. W lokalu nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille'a, pętli indukcyjnych.
2. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników, z którymi można skontaktować się osobiście po wejściu do lokalu lub umówić się na spotkanie przez bankowość internetową.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed lokalem znajduje się ogólnodostępny, pokryty masą bitumiczną, bezpłatny parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Informacja o komunikacji publicznej

W odległości 100 metrów od lokalu znajduje się przystanek komunikacji publicznej.