

Dostępność architektoniczna

Oddział w Olsztynie – ulica Kołobrzeska 6/3, 10-443 Olsztyn

Opis wejścia do budynku

1. Lokal posiada wejście główne znajdujące się od strony ulicy Kołobrzeskiej.
2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
3. Drzwi wejściowe do lokalu są jednoskrzydłowe, przeszklone, wyposażone w samozamykacz, bez wspomagania otwierania, niski próg.

Opis dostępności

1. Lokal położony jest na parterze, do którego dostęp jest bezpośrednio z chodnika.
2. Oddział posiada wszystkie stanowiska obsługi klienta z obniżonymi ladami.
3. W lokalu znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Opis dostosowań

1. W lokalu nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille'a, pętli indukcyjnych.
2. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników, z którymi można skontaktować się osobiście po wejściu do lokalu lub umówić się na spotkanie przez bankowość internetową.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od lokalu przy ulicy Głowackiego znajduje się ogólnodostępny, pokryty kostką brukową, płatny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Informacja o komunikacji publicznej

W odległości 150 metrów od lokalu przy ulicy znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.